



Ozimas Guitar Atelier

2018年7月改訂

ozimasguitar.com

電装系・作業工賃目安表

配線工賃参考表

	内容	工賃	備考
ジャック交換/再結線	ジャック単体で交換する場合	¥500	パーツ代別途
パーツ交換A	ジャック以外の電装パーツの部分的な交換	¥500～ ¥1,500	
パーツ配線全交換	電装系全てのパーツを同時に交換（サーキットの再構築）	¥3,000～ ¥4,000	
パーツ交換B（セミアコ・フルアコ）	Fホールもしくはピックアップキャビティからの作業が必要な場合、あるいは全てのパーツを一旦取り外さなくては作業できない場合。	¥5,000	
ピックアップ交換	配線方法に変更のない単純交換	¥1,000～ ¥2,500	
回路のカスタマイズ	回路図の具体的な提示がある場合。 *1	¥3,000～ ¥4,000	
	回路図の提示なし。新たに回路の検討設計が必要な場合 *2	¥6,000～	
シールド処理	座繰りへの導電塗料の塗布とラグ追加によるアース処理	¥2,000～	座繰りの大きさにより

***1** ある程度ポピュラーな内容であれば「ストラトキャスターと同じ」「レスポールと同じ」という指示でもOK。

「4芯シールド線のピックアップにスイッチポットと組み合わせでタップを導入したい」という場合でしたら導入の可否検討のうえでこちらに該当します。

もしくは手書きでも良いので回路図または実態配線図を提示していただければそれに沿って作業いたします。

***2** 具体的な回路図は無いが、「こんな効果が欲しい」等のご要望の場合はこちらに該当します。

とくに特殊なスイッチングを要する回路や抵抗値等の固定値の微調整が必要な場合等こちらに該当します。

しかし、いずれにしる内容により柔軟に見積もりいたします。

ピックアップの改修・仕様変更 工賃目安表

状態	作業内容		
リード線の長さが足りない	リード線の交換	シングルコイル	¥2,000
		ハムバッカー	¥3,000
		ハムバッカー (カバード)	¥3,500
ハムバッカーのリード線仕様変更	2芯 (1芯) シールド線を4芯シールド線に変更	ハムバッカー	¥3,000
		ハムバッカー (カバード)	¥3,500
ハウリング対策	ポッティング (ピックアップコイルの口ウ漬け)	シングルコイル	¥4,500
		ハムバッカー	
		ハムバッカー (カバード)	

ピックアップの修理

*あいにくながら修理自体が困難なピックアップも多数あります

音が出ない・音が小さい・音が途切れる	リード線の問題であった時	リード線の再ハンダ、もしくはリード線の交換	¥3,000～¥4,000
	コイル自体に問題が生じている時	コイルの修復が可能であれば修復 (コイルの外側の損傷であれば損傷箇所までコイル解いて再結線)	¥3,000～ ¥5,000
	コイルの再利用・修復は困難であるとき	現状のコイルは放棄して新たにリワインド	¥15,000～

